

**Raccordement au réseau
d'assainissement
CONSTAT DE NON CONFORMITE**

le 05/05/2017

Votre correspondant : **EAU-SDO ANC-Cognac**
Notre référence : **656562**

Objet : *CONSTAT DE NON-CONFORMITE*

Propriété desservie :

30 RUE MICHEL ANGE
16100 Cognac

Le récent contrôle des rejets des installations intérieures d'assainissement de votre propriété, effectué le **04/05/2017**, a mis en notamment en évidence l'anomalie (Les anomalies) suivantes

- *la cuisine n'est pas raccordée sur le collecteur d'eaux usées présent dans la rue.*
Gouttières cour destination inconnue

Cette (ces) anomalie(s) ne nous permet(tent) pas de vous délivrer un constat de conformité.

Nous vous invitons à procéder aux travaux suivants

- Le raccordement direct de toutes les eaux usées sur le branchement d'eaux usées en attente.
Vérification de la destination des gouttières de la cour

Délai de travaux 6 mois

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

Nous vous prions d'agréer, madame, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués

Le Service Conformité Assainissement

N° de dossier GCA : 656562

Date de l'enquête : 04/05/2017 Heure : 13:30

Technicien : EAU-SDO ANC-Cognac

I. Informations générales

1 - Adresse de la visite

N° : 30 Voie : RUE MICHEL ANGE

Complément adresse :

CP : 16100 Commune : Cognac

Référence cadastrale : Section :

N° parcelle :

Coordonnées GPS : Lambert Zone : X : Y :

Degrés décimaux : Latitude : Longitude :

2 – Noms, prénoms et téléphones

Nom :

Téléphone : 0603188144

Situation immobilière : propriétaire locataire intermédiaire

Si locataire ou intermédiaire, informations sur propriétaire :

Nom :

Téléphone :

Lieudit :

N° :

Voie :

CP :

Commune :

3 - Autres informations

Type de logement : habitat individuel immeuble collectif autre

Assainissement autonome : oui non

Type de réseau : unitaire séparatif

Autres observations (particularités réseau, présence effluents non domestiques, ...):

II. Raccordement

Regard EU :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Emplacement :	Sous trottoir	Etat : Bon
Accessible :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Dimensions regard :	40 cm X 40 cm	Profondeur : cm
Présence cunette :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Conformité :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LDD, particularités, ...) :		
Regard EP :	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Emplacement :		Etat :
Accessible :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Dimensions regard :	cm X cm	Profondeur : cm
Présence cunette :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Conformité :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LDD, particularités, ...) :		
Effluent domestique :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Effluent non domestique :	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	

III. Eaux usées

Raccordement :	<input type="checkbox"/> sur regard	<input checked="" type="checkbox"/> sur tronçon
Dispositif anti-reflux :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non

Équipement	Présence	Nombre	Raccordement au réseau
WC	oui	1	Eaux usées
Salle de bain	oui	1	Eaux usées
Evier			
Lave-linge			
Lave-vaisselle			
Chaudière			
Siphon de sol			
Fosse septique			
Puisard			
Système de relevage			

Autre	oui	Observations :	EVIER, LAVE LINGE ET LAVE VAISSELLE DE LA CUISINE NON RACCORDES
-------	-----	-----------------------	--

Locaux et branchements en contrebas :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Existence d'un évent (ventilation haute) :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Si oui, diamètre suffisant :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non

IV. Eaux pluviales

Raccordement :	<input type="checkbox"/> sur regard	<input checked="" type="checkbox"/> sur tronçon	<input type="checkbox"/> autre
Dispositif anti-reflux :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non	

Equipement	Présence	Nombre	Raccordement au réseau	Regard en pied de gouttière
Gouttière avant / rue	oui	1	CANIVEAU	
Gouttière arrière / rue	oui	1	DESTINATION INCONNUE	
Gouttière gauche / rue				
Gouttière droite / rue				
Siphon de sol				
Descente garage				
Puisard				
Système de relevage				
Grille				
Autre			Observations :	

Locaux et branchements en contrebas :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Existence d'un évent (ventilation haute) :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Si oui, diamètre suffisant :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non

V. Conclusion

Constat d'enquête : conforme non conforme

1 – Anomalies constatées

Ce compte rendu porte sur les évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales. Il appartient au propriétaire de l'habitation de vérifier l'exhaustivité de ces évacuations. La responsabilité de VEOLIA EAU ne pourra être engagée quant à la conformité ou non d'autres évacuations que celles explicitement citées dans le rapport et qui n'ont pas été contrôlées.

- la cuisine n'est pas raccordée sur le collecteur d'eaux usées présent dans la rue.
Gouttières cour destination inconnue

2 – Constat

Réalisation d'un croquis de l'installation : oui non
Méthode de contrôle : colorants fumigène visuel
Toutes les pièces de la propriété ont-elles été accessibles : oui non ne sait pas
Si non, lesquelles :

Autres observations :

VI. Travaux de mise en conformité et signatures

Recommandations :

- Le raccordement direct de toutes les eaux usées sur le branchement d'eaux usées en attente.
Vérification de la destination des gouttières de la cour

Délai de travaux : 6 mois