

**SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CONTROLE DE CONFORMITE**

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| N° COMPTEUR : RELEVE (M3) : | 2015-40538 220M3 | Date de la visite : | 13/09/2017 |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|

Adresse du lieu de l'installation : 13 RUE DE BARBEZIEUX
16200 JARNAC

Dispositif d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| ETAT DES LIEUX | | Présence réseau assainissement séparatif à proximité (O/N) | O |
| Présence réseau pluvial à proximité (O/N) | O | Présence réseau unitaire à proximité (O/N) | N |

SUIVI DES EAUX USEES DEPUIS LEUR ORIGINE

| TYPE | NBRE | REJET DANS : | | | | | | NON CONFORME |
|-----------------|------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------|----------------|--------------|
| | | RESEAU EAUX USEES | RESEAU UNITAIRE | RESEAU EAUX PLUVIALES | FOSSE SEPTIQUE | PUISARD | MILIEU NATUREL | |
| CUISINE | 1 | | | | | | X | X |
| SALLE DE BAIN | 1 | X | | | | | | |
| WC | 1 | X | | | | | | |
| MACHINE A LAVER | 1 | | | | | | X | X |
| LAVABO | | | | | | | | |

SUIVI DES EAUX PLUVIALES DEPUIS LEUR ORIGINE


| TYPE | NBRE | REJET DANS : | | | | | | NON CONFORME |
|-----------|------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------|----------------|--------------|
| | | RESEAU EAUX USEES | RESEAU UNITAIRE | RESEAU EAUX PLUVIALES | FOSSE SEPTIQUE | PUISARD | MILIEU NATUREL | |
| GOUTTIERE | 5 | | | | | | X | |
| CANIVEAU | | | | | | | | |
| DRAINAGE | | | | | | | | |
| GRILLES | | | | | | | | |
| AUTRE | | | | | | | | |

Observations :

Pluvial arrière gauche impossible à contrôler : pas de regard de visite.
Fond du regard eaux usées de la cuisine percé

Liste des travaux à réaliser pour mise en conformité du branchement :

Etanchéfier le regard qui collecte les eaux usées de la cuisine et du lave-linge afin que les eaux s'évacuent correctement vers le réseau d'assainissement collectif.

| | | CONCLUSION |
|-------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Installation conforme aux normes en vigueur | Date : 13/09/2017 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Installation non conforme aux normes en vigueur |  10 Impasse Terre du Plessis 16440 ROULLET ST ESTEPHE Tel. : 05.45.21.83.94 Fax : 05.45.65.19.95 www.agur.fr |
| <input type="checkbox"/> | Avec les observations ci-dessus, installation conforme aux normes en vigueur | |

CE DOCUMENT EST VALABLE 3 ANS A PARTIR DE LA DATE DU CONTROLE
LA VALIDITE DE CE CONTROLE EST SOUMISE AU FAIT QUE LE CLIENT NOUS AIT BIEN INDIQUE TOUTES LES INSTALLATIONS A VERIFIER