

Société Civile Professionnelle
Angélique DEENEN & Marion GRENOT
Huissiers de Justice Associées

16, rue de la Tourgarnier
16000 ANGOULEME
Tel : 05.45.95.05.76
Fax : 05.45.38.94.91
e.mail : scp.deenen.grenot@huissier-justice.fr

C.D.C. 40031 0001 0000279570 E 26

Paiement sécurisé sur le site :
www.dg-huissiers-16.fr

**PROCES VERBAL
DE DESCRIPTION**

**L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX
& LE DIX AOUT**

A LA REQUETE DE :

La **S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES**, S.A au capital de 1 074 625 500,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 353 821 028, dont le siège social est 1 Parvis Corto Maltese, CS 31271 à BORDEAUX CEDEX (33076), venant aux droits de la Caisse d'Epargne Aquitaine Nord selon acte fusion-absorption du 13 novembre 2007, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat au Cabinet de Maître Etienne RECOULES, membre de LAVALETTE Avocats conseils, Société InterCours BORDEAUX & POITIERS au Barreau de la Charente, demeurant 14, rue de Lavalette – CS 52315 – 16023 ANGOULEME, où pourront être notifiés les actes d'opposition à commandement, les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie dont il s'agit.

EN VERTU ET POUR L'EXECUTION :

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Henri MICHEL, Notaire associé à LA ROCHEFOUCAULD (16) le 27 Juillet 2006 contenant prêt par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-

second
ORIGINAL

CHARENTES à [REDACTED] d'un principal de 155 499 €, remboursable par 300 échéances mensuelles, première échéance le 5 février 2007, dernière échéance le 5 janvier 2032, garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 2 octobre 2006 volume 2006 V n° 1430 auprès du Service de la Publicité Foncière ANGOULEME 2.

ET A LA SUITE :

Du **COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE**, délivré par acte du ministère de la SCP DEENEN - GRENOT, Huissiers de Justice à ANGOULEME, le **27 Juillet 2022**, à [REDACTED]

ET EN EXECUTION des dispositions des ART R 322- 1 et R 322-3 du CPCE procédant à l'effet de recueillir les éléments nécessaires à la poursuite de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de [REDACTED]

JE, Angélique DEENEN, Huissier de Justice, membre de la S.C.P. Angélique DEENEN et Marion GRENOT, Huissiers de Justice Associées audienciers près le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, y demeurant 16 rue de la Tourgarnier, **SOUSSIGNEE**,

ME suis transportée, ce jour, 8 Route d'Exideuil, TERRES DE HAUTE CHARENTE, à l'effet de procéder à la **DESCRIPTION** des biens immobiliers qui y sont situés et appartenant à [REDACTED], et dont la Caisse requérante entend poursuivre la réalisation en la forme légale.

Et là étant, assistée de **Madame Chantal BEAUNE** et **Monsieur Lewis BOUTHINON** du Cabinet CLAUDE MOREAU diagnostics, diagnostiqueurs dûment requis, **J'ai rencontré** [REDACTED] auxquels nous avons décliné nos identités ainsi que le but de notre mission, et ceux-ci ne s'y étant pas opposés, J'ai procédé comme suit :

- DESIGNATION -
-----o0\$0o-----

L'immeuble dont s'agit consiste en une maison d'habitation avec terrain autour.

L'immeuble est cadastré comme suit :

ANNEE DE MAJ 2011										DEP DIR 16 0		COM 03 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE		TRES 001		RELEVÉ DE PROPRIÉTÉ		NUMERO COMMUNAL F0162											
[REDACTED]										[REDACTED]																			
PROPRIÉTÉS BÂTIES										EVALUATION DU LOCAL																			
DESIGNATION DES PROPRIÉTÉS					IDENTIFICATION DU LOCAL																								
AN	SEC	N° PLAN	C PART	N° VOIRIE	ADRESSE	CODE RIVOLI	BAT	ENT	NIV	N° PORTE	N° INVAR	S TAR	M EVAL	NAT LOC	CAT	RC COM IMPOSABLE	COLL	NAT EXO	AN RET	AN DEB	FRACTION RC EXO	% EXO	TC	COEF	RC TEOM				
01	259 A	024			ROUTE D EXIDEUIL	0440	01	01	00	01001	01034612	259A	C	H	MA	J	2451								2451	316			
R EXO										0 EUR					R EXO					0 EUR									
REV IMPOSABLE COM										2367 EUR					COM					DEF					0 EUR				
R IMP										2367 EUR					R IMP					0 EUR									
PROPRIÉTÉS NON BÂTIES										EVALUATION										LIVRE FONCIER									
DESIGNATION DES PROPRIÉTÉS																													
AN	SECTION	N° PLAN	N° VOIRIE	ADRESSE	CODE RIVOLI	N° PARC BRIM	S TAR	SUF	GR/GR	CL	NAT CULT	CONTENANCE HA A CA	REVENU CADASTRAL	COLL	NAT EXO	AN RET	AN DEB	FRACTION RC EXO	% EXO	TC	Feuille								
01	259 A	024		ROUTE D EXIDEUIL	0440	0001	259A	J	1	H3		58 60 63 60	14,01		C GC TS	TA TA TA			2,81 2,81 14,87	25 20 100									
R EXO										3 EUR					R EXO					14 EUR									
MA A CA										REV IMPOSABLE					24 EUR					COM		TAXE AD		12 EUR		MAJ TC		0 EUR	
CONT										08 60					R IMP					23 EUR		R IMP							

Il existe un droit de passage sur une parcelle située en partie gauche de la parcelle et à l'arrière de la parcelle 691.

- DESCRIPTION -
-----o\$0o-----

L'immeuble dont s'agit est bien situé 8 Route d'Exideuil, commune de LA PERUSE désormais commune de TERRES DE HAUTE CHARENTE, comportant une maison d'habitation avec jardin clos, piscine extérieure, et abri de jardin.

Cette maison est actuellement composée de :

SOUS-SOL SEMI ENTERRE : cave – chaufferie -garage.

REZ-DE-CHAUSSEE : entrée – cuisine/séjour/salon – cellier -wc – lingerie – quatre chambres – salle de bain.

ETAGE : une chambre / salle d'eau/wc.

Le mode de chauffage est un chauffage au sol par gaz de ville et insert dans le séjour/salon avec bouche de chaleur de distribution dans les chambres.

La société d'assurance selon [REDACTED] est la société MUTUELLE DE POITIERS, en son agence de RIBERAC, assurances régulièrement réglées selon elle.

1) ENTREE

Accès : porte bois teinté, avec partie vitrage opaque et défenses métalliques, poignée et serrure ; vantail supérieur amovible, ou ouvrant côté intérieur.

Sol : carrelé.

Plinthes : carrelées.

Murs : papier peint.

Plafond : enduit peint.

Equipé de : une installation électrique ; installation téléphonie ; plafonnier.

2) WC

Accès : par une porte post-formée, à galandage.

Ouverture : un fenestron, pvc blanc, double vitrage, vitrage opaque, avec défenses métalliques.

Sol : carrelé

Murs : carrelés hormis à l'arrière du lave-mains et de la nourrice, et papier peint

Plafond : enduit peint.

Equipé de : une installation électrique ; lave-mains avec robinet mitigeur, en angle ; wc complet ; plafonnier ; bouche VMC.

3) CUISINE / SEJOUR / SALON :

Accès : directement de l'entrée, par deux arches au fond de l'entrée.

Ouverture : une double porte vitrée, pvc blanc, double vitrage ; paire de volets pvc ; deux baies vitrées, aluminium, sur côté de la maison, double vitrage, avec volet roulant électrique ; une fenêtre sur arrière, pvc blanc, double vitrage, avec paire de volets pvc.

Sol : carrelé.

Plinthes : carrelées

Murs : papier peint, et enduit peint.

Plafond : enduit peint.

Equipé de : une installation électrique ; quatre arrivées de fils avec plafonniers ou ciel spots ; bouche VMC ; partie cuisine : un évier résine, deux bacs, un égouttoir, robinet mitigeur, et douchette ; sur un meuble panneaux de particules deux portes usagées ; plan de travail, à droite ; une hotte aspirante VALBERG ; un ilot central ; prise télévision ; un insert foyer fermé, âtre en briquettes, hotte et niches en pierres, pour rangement du bois, de part et d'autre

4) CELLIER :

Accès : depuis l'espace cuisine, par une porte post-formée, peinte, avec poignée, serrure et clé

Ouverture : un fenestron, pvc blanc, double vitrage, vitrage opaque, avec défenses métalliques ; une porte vitrée, pvc blanc, double vitrage, avec paire de volets pvc.

Sol : carrelé.

Murs : carrelés intégralement.

Plafond : enduit peint.

Equipé de : une installation électrique ; plafonnier ; installation électrique pour système photovoltaïque ; tableau de fusibles ; compteur disjoncteur ; compteur Linky ; une bouche VMC.

5) COULOIR DE DISTRIBUTION DES PIECES DE NUIT

Accès : depuis l'entrée, par une porte post-formée, pré peinte, avec poignée, serrure et clé.

Sol : carrelé.

Plinthes : carrelées.

Murs : enduit brut, papier peint ôté.

Plafond : enduit brut.

Equipé de : une installation électrique ; deux arrivées de fils avec spot ; deux bouches de distribution de chaleur.

6) LINGERIE :

Accès : par une porte post-formée, pré peinte, avec poignée, serrure et clé.

Ouverture : un fenestron, pvc blanc double vitrage, avec défenses métalliques.

Sol : carrelé.

Plinthes : carrelées.

Murs : enduit peint et faïence carrelée à l'aplomb du lavabo.

Plafond : enduit peint.

Equipé de : une installation électrique ; une bouche VMC ; un plafonnier ; un lavabo émail rose sur colonne, robinet mitigeur ; installation pour lave-linge et sèche-linge ; une trappe d'accès aux combles.

7) PREMIERE CHAMBRE SUR ARRIERE :

Accès : par une porte post-formée, pré peinte, avec poignée, serrure et clé.

Ouverture : une fenêtre double battant, pvc blanc, double vitrage, moustiquaire ; une paire de volets pvc.

Sol : carrelé.

Plinthes : carrelées.

Murs : papier peint.

Plafond : enduit peint.

Equipé de : installation électrique ; ventilateur plafonnier.

8) SALLE DE BAIN :

Accès : par une porte post-formée, peinte, rongée en partie basse et altérée ; poignée, serrure et molette.

Ouverture : un fenestron, pvc blanc, double vitrage, vitrage opaque, avec défenses métalliques.

Sol : carrelé.

Murs : carrelés jusqu'à environ 2 m de hauteur, et papier peint.

Plafond : enduit peint.

Equipé de : installation électrique ; plafonnier ; un meuble double vasque, robinet mitigeur ; sur plan de travail et meuble quatre portes, quatre petits tiroirs, laqué blanc ; un radiateur soufflant ; sèche serviettes ; une bouche VMC ; espace douche : une cabine en demi-lune, comportant deux parois coulissantes en plexi et deux parois fixes, robinetterie complète : robinet mitigeur et thermostatique, barre de fixation, ferme bonde ; une baignoire résine crème, balnéo, robinetterie complète : robinet mitigeur et thermostatique, flexible, douchette ;

WC :

Cloisonnement partiel séparé avec le meuble vasque, un wc complet, chasse d'eau double débit.

9) CHAMBRE DU FOND :

Accès : par une porte post-formée, pré peinte avec poignée, serrure et clé.

Ouverture : une fenêtre double battant, pvc blanc, double vitrage, moustiquaire ; une paire de volets pvc.

Sol : carrelé.

Plinthes : carrelées.

Murs : papier peint.

Plafond : enduit peint.

Equipé de : installation électrique ; prise télévision ; un plafonnier ventilateur.

10) CHAMBRE SUR FACADE :

Accès : par une porte post-formée, pré peinte avec poignée, serrure et clé.

Ouverture : une fenêtre double battant, pvc blanc, double vitrage, moustiquaire ; une paire de volets pvc.

Sol : parquet stratifié avec baguette de seuil.

Plinthes : stratifiées assorties

Murs : papier peint présentant des moisissures, sous la fenêtre, également en partie haute.

Plafond : enduit peint avec traces de moisissures.

Equipé de : installation électrique ; installation télévision ; un plafonnier ventilateur ; un bloc de climatisation AIRTON.

11) AUTRE CHAMBRE SUR FACADE :

Accès : par une porte post-formée, pré peinte avec poignée, serrure et clé.

Accès : depuis le hall, par une porte post-formée, pré peinte, avec poignée, serrure et clé.

Ouverture sur terrasse : une grande double porte fenêtre vitrée, pvc blanc, double vitrage ; une paire de volets pvc.

Sol : carrelé

Plinthes : carrelées

Murs : papier peint.

Plafond : enduit peint.

Equipé de : installation électrique ; installation fibre ; un plafonnier.

-----o0\$0o-----

ACCES A L'ETAGE :

Depuis le hall par une porte post-formée, pré peinte, ave poignée, serrure et clé, puis un escalier bois brut, rambarde bois à gauche et à droite.

Cage d'escalier, plaques de placoplâtre, brutes, avec bandes poncées, et plaques de Siporex ; plafond, plaques de placoplâtre brutes ; une arrivée de fils avec ampoule, une grille de diffusion de chaleur de l'insert.

1) CHAMBRE :

Accès : par une porte post-formée, prépeinte, avec poignée.

Ouverture : une fenêtre double battant, pvc blanc, double vitrage ; une moustiquaire ; une parie de volets pvc blanc.

Sol : parquet stratifié avec baguette de seuil.

Plinthes : stratifiées.

Murs : papier peint.

Plafond : enduit peint.

Equipé de : une installation électrique ; un ventilateur plafonnier ; bouche de chaleur.

2) SALLE D'EAU/WC :

Accès : par une porte plastifiée accordéon.

Ouverture : un fenestron pvc blanc, double vitrage, vitrage opaque ; défenses métalliques.

Sol : carrelé.

Murs : carrelés de deux tons avec liseré.

Plafond : enduit peint, craquelé.

Equipé de : installation électrique ; spots, bouche VMC ; un meuble vasque, émail blanc, robinet mitigeur ; sur un meuble deux portes ; miroir au-dessus altéré ; un ciel deux pots ; un radiateur sèche-serviettes soufflant, électrique ; porte serviettes ; un wc complet, chasse d'eau double débit ; cabine de douche : bac à douche émail, une porte ouvrante en verre, une paroi fixe, robinet mitigeur et thermostatique, flexible, douchette, tête de douche.

-----o0\$0o-----

SOUS-SOL SEMI ENTERRE

Accès : depuis l'extérieur, par une porte pvc dite porte de service, avec petite partie imposte vitrée fixe, en partie haute ; poignée, serrure et clé.

Ouverture : deux portails à enroulement, fonctionnement électrique.
Ouverture sur côté : un fenestron, pvc blanc, double vitrage, avec défenses métalliques.
Sol : dalle béton brut.
Murs : crépi peint.
Plafond : hourdis brut
Equipé de : installation électrique ; trois arrivées de fils avec ampoules ; installation électrique, au niveau de la partie atelier.

ESPACE CHAUFFERIE :

Accès : à gauche de la porte dite porte de service, directement.
Sol : béton brut
Murs : crépi peint
Plafond : hourdis brut
Equipé de : un évier résine blanche, deux bacs, un égouttoir, robinet mitigeur ; sur un meuble panneaux de particules, usagé ; chaudière gaz murale, de marque SAUNIER DUVAL Isomax F28E ; un chauffe-eau solaire *dont Madame FOURGEAUD m'indique que l'installation ne fonctionne plus comme celles des panneaux photovoltaïques installés sur le toit.*

WC :

Accès : depuis l'espace chaufferie, par une porte isoplane, peinte.
Sol : carrelé
Murs : crépi peint.
Plafond : hourdis
Equipé de : installation électrique ; vieux wc qui semble inutilisable.

PIECE NOIRE :

Accès : depuis le bas du hall, par une porte pleine, post-formée, avec poignée, serrure et clé ; descente d'escalier en béton brut.
Sol : carrelé
Murs : crépi et plaques de placoplâtre peintes.
Plafond : hourdis brut.
Equipé de : une installation électrique ; arrivée de fils avec ampoule ; espace de stockage non aménagé, présentant un sol carrelé, murs crépi peint, tachés, plafond hourdis brut.

AUTRE GARAGE :

Accès : depuis l'espace chaufferie, par une porte isoplane, prépeinte, rongée, avec poignée, plaque de propreté.
Ouverture sur extérieur : par un portail métallique, basculant, avec poignée et serrure.
Sol : dalle béton brut
Murs : parpaings bruts.

Plafond : hourdis brut.

Equipé de : une installation électrique ; deux arrivées de fils avec ampoule.

CAVE :

Accès : depuis le fond du garage, par une petite porte bois et grillage.

Sol : dalle béton brut.

Murs : de fondation, crépi et parpaings bruts.

Plafond : hourdis brut.

Equipé de : une installation électrique ; se situe là le système d'installation des éoliennes privées dont Madame FOUGEAUD m'indique que ce système ne fonctionne plus.

VIDE SANITAIRE

Accès : par une petite porte bois et grillagée, avec targette.

Sol : terre battue.

Murs : parpaings bruts.

Plafond : hourdis brut.

-----o0\$0o-----

EXTERIEUR

Accès depuis la rue, par un portail aluminium et pvc blanc, électrique, avec double motorisation.

Accès également par un portillon, pvc, avec armature métallique oxydée ; piliers e part et d'autre ; puis muret crépi sur rue avec barrières pvc, au-dessus.

Il y a là tout d'abord un chemin d'accès vers le sous-sol semi-enterré, les garages et l'arrière de l'habitation, ainsi qu'un passage en graviers, avec un espace parking pour un minimum de trois voitures.

L'espace en graviers se poursuivant jusque devant la terrasse couverte de la maison

- Présence d'une terrasse non couverte, dalle béton brut, sur semelle parpaings, devant la porte d'entrée et deux des chambres ; bloc de climatisation AIRTON pour climatisation de la chambre parentale.
- Auvent couvert mais ouvert, avec grande terrasse dalle béton brut, devant le cellier et la partie cuisine, avec trois piliers crépis ; sous toit pvc blanc ; installation électrique

TERRASSE SUR LE COTÉ DE LA MAISON D'HABITATION

Accessible depuis la baie vitrée du séjour ; sol carrelé, plinthes carrelées ; je retrouve ici, sur mât métallique : deux éoliennes, prise télévision, éclairage extérieur.

- de la terrasse, on accède à une piscine enterrée de 5mx11m, liner cassé ; piscine hors d'usage actuellement ; en pourtour, lampadaires d'éclairage.

L'ensemble est clôturé par un grillage sur piquets métalliques, et sur petit muret, semelle béton, et chapeau tuiles courbes.

LOCAL PISCINE :

Accès depuis le jardin d'agrément, côté gauche du garage, par une porte bois, avec poignée, et targette.

Sol : dalle béton brut.

Murs : parpaings bruts et crépi.

Plafond : hourdis brut

Equipé de : installation électrique ; installation pour fonctionnement de la piscine.

TOUT EN POURTOUR DE L'HABITATION :

Vaste jardin d'agrément, massifs de végétaux, arbustes, arbres, verger.

DANS LE TERRAIN A L'ARRIERE DE L'HABITATION :

Se situent là plusieurs poulaillers, des constructions sommaires, grillage sur piquets bois, et porte grillagée.

Il y a également là des petits bâtiments, un pan, en parpaings bruts, toiture tuiles courbes, servant de poulaillers, et appentis ouvert mais couvert avec charpente tuiles courbes, en partie arrière.

- Autre parc à animaux, semelle béton, parc grillagé, sur structure métallique ; portillon grillagé ; plusieurs arbres fruitiers

- fosse d'assainissement individuel de 3500L, filtre à sable de 35 m²

- OCCUPATION -

-----o0\$0o-----

La maison est occupée par [REDACTED]

- SUPERFICIE & DIAGNOSTICS -

-----o0\$0o-----

Les différents diagnostics et relevé de superficie établis, seront adressés directement à l'avocat poursuivant la vente, de même que le diagnostic d'assainissement.

-----o0\$0o-----

34 clichés numériques ont été pris. Ils seront annexés au second original du procès-verbal. Ces mêmes clichés sont mémorisés pour être annexés à la Minute du présent procès-verbal, en tant que de besoin.

-----o0\$0o-----

ET DE CE QUE DESSUS, J'AI DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL COMMENCÉ à 14H45 et ACHEVÉ à 16H20, outre travaux préparatoires, POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT.

COUT : QUATRE CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET 20 CTS

Dont T.V.A. 20 % 75,37 Euros



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES – AFF [REDACTED]



S.C.P. DEENEN - GRAYOT
16 Rue Tourgaillier
16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 94 10 00
Fax : 05 45 94 10 01
HUISSIERS




CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2021

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES – AFF [REDACTED]




S.C.P. DEENEN
16 Rue Tourgarnier
16000 LANGOULE
Tél. 05 49 97 03 73
Fax 05 45 35 64 91
HUR
STICE



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES : [REDACTED]




S.C.P. DE
16 Rue
16000 A
Tél. : 05
Fax : 05
SOMMIER
HUISSIER




CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES - A [REDACTED]



S.C.P. DEE
16 Rue
16000 ANGOULÊME
Tel : 05 45 95 85
Fax : 05 45 38 949
JUSTICE
HUI



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES - [REDACTED]



S.C.P.
16 R
1600
Tél :
Fax :
HUISSIER d
JUSTICE



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES – [REDACTED]



S.C.P. DEE
16 R
1600
Tel: 05 45 95 05
Fax: 05 45 98 94 91
JUSTICE



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES - / [REDACTED]



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES - [REDACTED]





16 Rue Tou...
16000 ANCOULÉME
Tél. : 05 45 94 05 76
05 45 38 94 91
JUSTICE



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022


DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES - [REDACTED]



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES - [REDACTED]



S.C.P. DEEVEN
16 Rue Tolos
16000 ANGOULEME
Tél. : 05 45 95 05 76
Fax : 05 45 32 84 91
JUSTICE
HUISSIER



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES [REDACTED]



S.C.
16 Rue Tol...
16000 ANG...
Huissier
Tél : 05 45 45 45 45
05 45 45 45 45


CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES – [REDACTED]



S.C.P. BEAUNE - GRENOT
16 Rue Tourgamet
16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 95 05 70
Fax : 05 45 98 9 11 11
ACTIVE



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES - [REDACTED]



S.C. DEE
16000 ANCOISSE - G.
Tel. 05 45 00 00 00
Fax 05 45 00 00 00
FUR
ERS

CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES - [REDACTED]




S.C.P. DEENEN
16 Rue T...
10000 A...
Tél. : 05 45 95...
Fax : 05 45 38...
HUISSIER JUSTICE




CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES – [REDACTED]




S.C.P. D... EV - GRENOBLE
16 Rue Tourg...
16000 NG...
Tél. : 05 45...
Fax : 05 45...
de JUSTICE



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES - [REDACTED]



CLICHES NUMERIQUES

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DU 10 AOUT 2022

DEMANDERESSE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES [REDACTED]

